



ЗАЩИТНЫЙ ВОСК

**ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ Придает поверхности красивый глянцевый блеск.
- ✓ Легко полируется.
- ✓ Создает тончайший защитный слой.
- ✓ Обеспечивает устойчивость к влаге и механическим воздействиям.
- ✓ Идеален в сочетании с венецианской штукатуркой.
- ✓ Подчеркивает глубину цвета покрытия.

Краткое описание	Защитно-декоративная финишная отделка декоративных штукатурок. Применяется внутри помещений. Создает тончайший защитный слой. Придает обработанным поверхностям глянцевый блеск и глубину цвета, подчеркивает индивидуальную красоту декоративных штукатурок, обеспечивает дополнительную стойкость к влаге и механическим воздействиям.
Состав	Сочетание синтетических восков, технологические добавки.
Область применения	Защитно-декоративное покрытие всех видов штукатурок Farbitex Profi, идеальна в сочетании с венецианской штукатуркой Farbitex Profi
Температура применения	Наносить при температуре воздуха от +7°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	шпатель, кельма, валик, губка
Подготовка поверхности	Поверхность на которую наносится воск, должна быть полностью высушена.
Нанесение покрытия	Материал перед нанесением тщательно перемешать. Воск наносит шпателем, кельмой или валиком тонким слоем.
Рекомендации по нанесению	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал перед нанесением тщательно перемешать. 2. Воск наносить шпателем, кельмой или валиком тонким слоем. 3. Поверхность, обработанная воском, полируется кельмой или автоматической дрелью, либо машинкой для полировки с насадкой из мягкого материала. Максимальное количество оборотов дрели – 2000-3000 об/мин (при большем количестве оборотов воск может подгорать). 4. При желании воск может являться основой для пигментов блескообразующих Farbitex Profi (золото, серебро, мерцание).
Разбавление	не требуется
Расход	50-150 г/м2 на однослойное покрытие в зависимости от подготовки поверхности и метода нанесения.
Время высыхания	До отлипа-1час, глянцевание-через 4 часа, полное высыхание-24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.
Транспортирование и хранение	Воск транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании воска в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования воска по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru